


Materiales de reparación germanBelt®

Para garantizar un funcionamiento perfecto de las bandas transportadoras es imprescindible someterlas a trabajos continuos de mantenimiento y de conservación. Si la superficie de su banda transportadora se daña o perfora, puede repararla con nuestros materiales de reparación en frío.



Tiras de reparación con capa adhesiva por un lado

Especificaciones	Dimensiones	
Capa adhesiva: por un lado	2,5x70x10.000 mm	-
	4,5x70x10.000 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x100x10.000 mm	-
	4,5x100x10.000 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x150x10.000 mm	-
	4,5x150x10.000 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x220x10.000 mm	-
	4,5x220x10.000 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x300x10.000 mm	-
	4,5x300x10.000 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x400x10.000 mm	-
	4,5x400x10.000 mm	Con refuerzo de tela



Parches en forma de rombo con capa adhesiva por un lado

Especificaciones	Dimensiones	
Capa adhesiva: por un lado	2,5x135x160 mm	-
	4,5x135x160 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x200x260 mm	-
	4,5x200x260 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x270x360 mm	-
	4,5x270x360 mm	Con refuerzo de tela
	2,5x450x470 mm	-
	4,5x450x470 mm	Con refuerzo de tela

germanBelt®



Tiras de goma con capa CN por los dos lados

Especificaciones	Dimensiones	
Capa adhesiva: por los dos lados	1,8x500x10.000 mm	
	3,0x500x10.000 mm	



EP 200 Tela de reparación con capa CN por los dos lados

Especificaciones	Dimensiones	Refuerzo de tela
Capa adhesiva: por los dos lados	2,2x500x10.000 mm	EP 200

Nota: Para efectuar una reparación profesional apropiada de las bandas transportadoras dañadas recomendamos utilizar nuestros adhesivos industriales de dos componentes de la línea de productos germanBond®. Los sistemas adhesivos, adaptados entre sí, le garantizan los mejores datos de resistencia y una gran duración.



germanBond®